

夏季,能否为爱车“冲凉”?

■ 夏 军

炎炎夏天,做完运动后来一场冷水澡,我们会感觉舒爽无比。然而一不小心,却得了重感冒,难受极了。同样的,如果在热浪翻滚的夏天,给爱车直接冲个“冷水澡”快速降温,也会对爱车造成巨大的危害。

危害一

如果车漆在高温状态直接被冷水冲洗,也会因为热胀冷缩作用,导致车漆加剧老化,甚至出现裂纹,让爱车颜值受损。

危害二

高温状态下直接用冷水洗车,过热的刹车盘因热胀冷缩的作用,灵敏度会受到影响,严重时甚至直

接导致刹车盘爆裂,影响行车安全。

那么夏季清洗爱车应该注意什么?

车辆状态选择

如果爱车在高温的状态下刚完成一场长途跋涉,或爱车停放在室外同样“滚烫”无比,这时候我们切不可直接洗车。我们可以将车辆停放在阴凉处,等爱车温度降低后,再在冷车状态下洗车。

时间及地点选择

冷车状态下,我们尽量选择在比较凉爽的室内环境,或有遮阴地方的室外洗车。在时间上,我们可以选择阴天天气,或者晴天的早上、傍晚洗车。

清洗后注意事项

1、养护底盘

夏季暴雨较多,泥泞路面使得底盘容易脏,所以底盘清洁必须要

更加注重。日常我们应避免粉尘、沙石、湿气等从底盘渗入车内,对车内环境造成不良影响。

2、养护车漆

夏季清洗爱车后,尽量把水拭干,避免残留水滴滞留在车漆表面。因为强烈的光照和高温,会让残留的水分直接蒸发,水滴因受热作用,易让局部车漆失去光泽,影响爱车美观度。



汽车上的“奇怪”设计 你可知晓

■ 王栋玫

每天与汽车接触的车友们对于车上部分零部件看似习以为常但是内心又觉得有点“奇怪”的设计产生疑问,本期就来和大家探讨下这些设计有什么作用。

为什么掀背轿车设计有后雨刷?

掀背轿车一般指的是两厢轿车,相比三厢轿车在车后风挡处更容易形成负压扰流区域,也就更容易卷起尘土泥垢附着,下雨时挡风玻璃上容易形成雨水滞留,导致驾驶员无法有效通过车内后视镜观察到后方路况,影响行车安全。这时给掀背轿车安装一个后雨刷是很有必要的。

为什么大多数后雾灯只设计一个?

根据科学发现,长时间驾车容易造成视觉疲劳,所以就采用了“只装一个”的设计思路来引起后车驾驶员注意。这

也是为了将后示宽灯和刹车灯区别开来。由于后雾灯、后示宽灯、刹车灯都是红色的,在视线不良的天气下容易混淆,就可能会导致交通事故隐患。

为什么保险杠多数是塑料的呢?

汽车保险杠作为汽车最前端和最后端的装饰组件,通常采用塑料材质的保险杠要比铁的或者其它材质的重量要轻,从而降低了整车重量同时油耗也会有所降低。

其次是当保险杠遭到小磕小碰的时候,对车主来说无论是修复还是换新,从成本上来讲都会比其它材料的保险杠省钱。

最后从安全上来说,汽车在中低速行驶中如果发生碰撞,塑料保险杠还能起到一定的缓冲作用。当碰到行人时候,保险杠在发生变形的同时也会吸收大部分的能量,从而降低对行人的伤害。

雨刮器的小毛病,有解!

■ 刘文伟

炎炎夏日雨水也特别多,开车雨刮器可少不了,但是你是否也碰到过雨水怎么都刮不干净的情况?别着急,解决方案来了!

一、挡风玻璃脏污

挡风玻璃上有油膜、树胶、虫胶等,会导致雨刮器刮玻璃时出现异响,并且刮不干净。

1、清理树胶虫胶

前挡风玻璃有点状异物,为树胶或虫胶。喷适量玻璃水,用毛巾擦拭即可去除。

2、处理油膜

尾气、油烟等附着在汽车玻璃上,久而久之就形成了油膜,下雨天前挡风玻璃会变得模糊不清或呈现雾状水滴。可用专业油膜清洗剂来清洗油膜。

二、雨刮器橡胶老化

当雨刮器刮玻璃后出现带状条痕,有可能是因为雨刮器橡胶老化导致。大部分雨刮为橡胶制品,使用一段时间后会老化变形,导致无法充分贴合前挡,刮不干净雨水,此时需要更换新的胶条。

三、雨刮臂出现损伤

当雨刮臂内弹簧生锈变形,也会产生异响,并导致雨刮不贴合、刮不干净。这种情况建议到4S店进行专业维修更换。

四、雨刮器日常养护

1、不在玻璃表面无水时使用雨刮,也就是避免干刮。否则可能会导致雨刮片胶条的橡胶材料损伤。

2、不要长时间在户外暴晒:长时间在太阳下暴晒,会加速橡胶老化变形。

3、不用车时可把雨刮立起:雨刮不贴在玻璃表面,可减少损害,延长雨刮寿命。